

## Цифрова HD видео камера

### HDR-AS15

Следният текст описва функциите, които са предоставени/променени от тази актуализация на фърмуер, както и начина на работа с тях.

За справка вижте „Ръководство за работа“ и „Наръчник“.

# Превключване между Режим на копиране/ Режим на дистанционно управление



При работа с интелигентното дистанционно управление можете да превключите чрез смартфон в режим на копиране/режим дистанционно управление.

1 Включете камерата и я настройте в режим на снимане (филм/интервал на запис на снимка)

2 Активирайте приложението на вашия смартфон и свържете смартфона към камерата чрез Wi-Fi.

За подробности относно настройките на смартфона, вижте „Как се настройва смартфон“ в Наръчника.

3 Променете режима на камерата, като използвате „PlayMemories Mobile“ на смартфона.

## Забележки

- Актуализирайте „PlayMemories Mobile“ до най-новата версия (вер. 3.0 или по-нова), преди да стартирате функцията за интелигентно дистанционно управление.
- Можете да работите в следните режими на снимане.
  - Режим филм/интервал на запис на снимка
- Тази функция може да се стартира само когато камерата е в режим на готовност за снимане.

## фърмуера

- [SEND] [Изпращане] е изтрито. Можете да свържете камерата само чрез Wi-Fi в режим на снимане. Следвайте горните стъпки, за да свържете камерата чрез Wi-Fi и да превключите в режим на копиране, като работите със смартфон.
- Настройката по подразбиране на [A.OFF] (изключено автоматично включване) е променена на [60sec] от [10sec].
- Настройката по подразбиране на [RMOTE] (дистанционно) е променена на [ON] (вкл.) от [OFF] (изкл.).

## Забележки

- Понеже настройката по подразбиране на [RMOTE] (дистанционно) е променена на [ON] (вкл.), може да се повиши консумацията на енергия, когато камерата не е свързана през Wi-Fi, и това да доведе до по-кратко време за снимане. Препоръчва се настройването на [RMOTE] (дистанционно) на [OFF] (изкл.), когато камерата не е свързана през Wi-Fi.

- След изпълнение на [RESET] (нулиране), настройките на камерата се връщат до настройките по подразбиране, променени от тази актуализация на фърмуера.